

# Übersicht über Firmware und Bootloader

Die BiDiB-Plattform zeichnet sich durch stetige Produktpflege aus. Auf dieser Seite werden die Firmware- und Bootloaderversionen aufgelistet, die für die BiDiB-Baugruppen bisher veröffentlicht wurden.

Die Updates können in aller Regel mittels der BiDiB-Tools sehr einfach [aktualisiert](#) werden.

## BiDiB IF2

BiDiB IF2			
Firmware (Interface, Master)			
Firmware fürs Update für den BiDiB IF2 Stick (USB BiDiB®-Interface, DCC-Zentrale).			
	Version	Datum	Hinweise
	<a href="#">V2.04.03</a>	09.02.2017	Bugfix DCC Ausgabe

## GBMBoost

GBMBoost		
Firmware (Interface, Master)		
Mit dieser Firmware wird der GBMBoost zum Busmaster und Businterface. Die Funktionen DCC-Zentrale und Booster sind ebenso enthalten.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V2.05.00</a>	01.12.2018	Preamblebits im Servicemode auf 25 erweitert, Ausgabe Modellzeit auf Xpressnet und DCC, DCC Binstates gemäß RCN, Optimierungen Lokstack, Erhöhung Timeout bei Xpressnet
<a href="#">V2.04.03</a>	26.04.2017	BiDiB Systemzeit eingeführt, Ergänzung bei SECACK: nach 4 Wiederholungen werden die Wiederholungen abgebrochen und eine Fehlermeldung abgesendet
<a href="#">V2.04.00</a>	28.11.2016	bestimmte Lastbedingungen führten zu doppelten DCC-Befehle die Auswirkungen auf die Railcom-Erkennung / Channel 2 hatten
<a href="#">V2.03.02</a>	12.07.2016	Konsolidiertes Update (nach diversen Tests zur Optimierung des Boosterabschaltens, gegenüber 2.02.07 keine wesentliche Änderung)
<a href="#">V2.02.07</a>	29.02.2016	Das Integrationsverhalten der Kurzschlußerkennung (Strommessung) wurde verändert. Die Baugruppe reagiert jetzt träger und ignoriert kleinere, durch Dekoder verursachte Stromspitzen.
<a href="#">V2.02.06</a>	17.12.2015	LH100 Support auch für Weichen, Sofern Booster vom PC aus abgeschaltet wurde, kann jetzt auch von der Multimaus wieder eingeschaltet werden, im Kurzschlußfall kann mit Taster der Booster dauerhaft abgeschaltet werden, vorinstallierte Lenz-Lokomotiven mit nicht normkonformer Adressvergabe (Übergang kurze/lange Adresse erfolgt bei 100 statt bei 128), Funktionsbefehl der Funktionen F21-F28 wurde falsch zugeordnet, der BiDiBus wurde zu spät auf RX umgeschaltet, dadurch kann eine Nachricht eines untergeordneten Knotens beschädigt werden - der DRE-Interrupt wurde um eine Stufe höher priorisiert.

<b>GBMBoost</b>		
<b>Firmware (Interface, Master)</b>		
<a href="#">V2.02.02</a>	11.01.2015	Bus-Optimierungen für besonders große Netze, Temperatur-Offset, Änderung der Accessory Adressierung, dadurch um 4 verschobene Adressen. Lokadressen bis 127 werden als kurze Adresse, Lokadressen ab 128 einschließlich als lange Adressen gesendet.
<a href="#">V2.02.00</a>	07.08.2014	Handverstellung von Weichen und Fahrbefehle an der Multimaus werden an den Steuer-PC übermittelt. Unterstützung des ProgSchalt-Addon zur automatischen Umschaltung im Programmiermode.
<a href="#">V2.01.04</a>	11.04.2014	POM-Streaming verbessert. Firmware erweitert für die Funktion „CV-Programmingleis“.
<a href="#">V2.01.03</a>	13.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst. Verbesserung des Boosterabschaltverhaltens und dessen Fehlermeldungsverhaltens!
<b>Firmware (Knoten, Node)</b>		
Mit dieser Firmware wird der GBMBoost zu einem Busteilnehmer mit Belegtmelder und Booster.		
Version	Datum	
<a href="#">V2.04.02</a>	26.11.2017	BiDiB Systemzeit eingeführt, Ergänzung bei SECACK: nach 4 Wiederholungen werden die Wiederholungen abgebrochen und eine Fehlermeldung abgesendet, Verbesserung der Anmelde-entzerrung verhindert LOGON-Probleme bei größeren Anlagen
<a href="#">V2.03.02</a>	12.07.2016	Konsolidiertes Update (nach diversen Tests zur Optimierung des Boosterabschaltens, gegenüber 2.02.14 keine wesentliche Änderung) ; Bugfix bei der Zuordnung Confidence zu Belegtmeldern - nur relevant, wenn die Belegtmelder nicht in Reihe gesteckt werden.
<a href="#">V2.02.14</a>	29.02.2016	Das Integrationsverhalten der Kurzschlußerkennung (Strommessung) wurde verändert. Die Baugruppe reagiert jetzt träger und ignoriert kleinere, durch Dekoder verursachte Stromspitzen.
<a href="#">V2.02.11</a>	04.10.2015	Vorbereitung von RailcomPlus; Im Kurzschlussfall kann mit dem Taster der Booster abgeschaltet werden; BUGFIX der Sequenznummer bei einer POM-Antwort
<a href="#">V2.02.10</a>	11.01.2015	Bus-Optimierungen für besonders große Netze
<a href="#">V2.02.00</a>	16.09.2014	Fehlerkorrektur unabsichtlicher Sleepmode
<a href="#">V2.01.00</a>	11.04.2014	DYN_messages für verdrecktes Gleis wurde ergänzt, das POM-Streaming wurde verbessert
<a href="#">V2.00.15</a>	13.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst. Verbesserung des Boosterabschaltverhaltens und dessen Fehlermeldungsverhalten!
<a href="#">V2.00.07</a>	27.07.2013	Wenn ein Hub im System vorhanden ist, werden Meldungen nicht länger falsch interpretiert.
<b>Update-Bootloader</b>		
Zum Aktualisieren einer Baugruppe die bereits über einen Bootloader verfügt.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.04.01</a>	16.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
<b>Bootloader</b>		
Zum initialen Beschreiben einer Baugruppe mittels Programmers.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.04.01</a>	16.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
<a href="#">V0.02.01</a>	10.08.2013	Im BiDiBus wurden fälschlich Nachrichten an einen Subknoten hinter einem Hub auf einer anderen Adresse interpretiert.
<a href="#">V0.01.02</a>	15.05.2013	Es konnte passieren, dass der Ladevorgang den Bus blockiert und andere Knoten verloren dadurch den Kontakt zum Interface.

## GBM16T

GBM16T		
<b>Firmware</b>		
Der GBM16T überwacht das Gleis, wertet eingehende Belegtmeldungen aus und schickt diese weiter zum GBMBoost.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V2.07.01</a>	24.11.2018	RailCom Funktion Distanz/Messung, Bugfix Channel 2 Polarität, Bugfix POM-Zähler Reset bei CV-Änderung
<a href="#">V2.06.04</a>	19.04.2017	Ersatzmessung modifiziert für empfindliche Dekoder, Channel 1 & 2 Decodierung verbessert, POM für Accessory
<a href="#">V2.01.01</a>	17.04.2014	Meldungen im Channel 2 von illegalen Decodern werden ignoriert.
<a href="#">V2.01.00</a>	11.04.2014	Der Service-Mode (CV-Adressen des GBM16T) wird bei der CV-Programmierung des GBMboost Masters deaktiviert.
<a href="#">V2.00.05</a>	02.06.2013	In der Geschwindigkeitsmessung Probleme mit der internen Messstrecke behoben. Hilfetexte in der Debug-Schnittstelle erweitert.
<b>Bootloader</b>		
Zum Beschreiben einer Baugruppe mittels Programmers.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.02.00</a>	24.10.2012	
<a href="#">V0.01.01</a>	15.10.2012	

## GBM16TS

GBM16TS			
<b>Firmware</b>			
Der GBM16TS überwacht das Gleis, wertet eingehende Belegtmeldungen aus und schickt diese direkt in den BiDiBus.			
	Version	Datum	Hinweise
	<a href="#">V2.06.12</a>	10.12.2017	Bessere Unterdrückung von Störungen im Channel 2
	<a href="#">V2.06.10</a>	27.10.2017	SECACK interval veränderbar, bugfix: Belegung aktualisieren bei PowerON
	<a href="#">V2.06.07</a>	12.10.2017	
	<a href="#">V2.06.05</a>	18.08.2017	erste öffentliche Firmware-Version
<b>Bootloader</b>			
Zum Beschreiben einer Baugruppe mittels Programmers.			
	Version	Datum	Hinweise
	<a href="#">V0.04.03</a>	14.02.2017	erster öffentlicher Bootloader-Version

## LightControl

LightControl	
<b>Firmware</b>	
Die Universal-Firmware zum Steuern von Weichen und Beleuchtung. LightControl_version.000.hex für den Flashspeicher der LightControl LightControl_version.001.hex für den EEPROM-Speicher der Lightcontrol.	

LightControl		
<b>Firmware</b>		
Version	Datum	
<a href="#">V1.03.03</a>	03.11.2016	Makro repeat gefixt, Servobewegung auch wenn Ziel gleich Start ist, autodetect LC_KEY / LC_Port, Helligkeit direkt stellbar
<a href="#">V1.00.02</a>	03.04.2015	Befehlserweiterung MSG_LC_CONFIGX_GET_ALL
<a href="#">V1.00.00</a>	24.11.2014	mit langsamen Dimmübergängen erweitert. Das erfordert eine aktuelle Version der BiDiB-Tools. (EEPROM muss mit getauscht werden)
<a href="#">V0.15.07</a>	26.06.2014	Firmware mit dem Makrobefehl „Servobewegung abwarten“ erweitert.
<a href="#">V0.15.06</a>	22.03.2014	Fehler in der Initialisierung der Servos behoben.
<a href="#">V0.14.00</a>	28.07.2013	Neue Firmware-Variante mit 64 Makro zu je 20 Plätzen. Wenn ein Hub im System vorhanden ist, werden Meldungen nicht länger falsch interpretiert.
<b>Firmware (BiDiB-Logger)</b>		
Sonderversion die aus der LightControl einen Protokollanalysator macht. Nur für Entwickler interessant.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.00.09</a>	24.11.2014	Erweiterung um STRING, CONFIGX, BOOSTER ...
<a href="#">V0.00.05</a>	10.05.2013	
<b>Update-Bootloader</b>		
Zum Aktualisieren einer Baugruppe die bereits über einen Bootloader verfügt.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.04.01</a>	16.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
<b>Bootloader</b>		
Zum initialen Beschreiben einer Baugruppe mittels Programmers.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.04.01</a>	16.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
<a href="#">V0.01.03</a>	24.07.2013	Im BiDiBus wurden fälschlich Nachrichten an einen Subknoten hinter einem Hub auf einer anderen Adresse interpretiert.
<a href="#">V0.00.05</a>	13.05.2013	Es konnte passieren, dass der Ladevorgang den Bus blockiert und andere Knoten verloren dadurch den Kontakt zum Interface.

## ST4

ST4			
Firmware			
Die Universal-Firmware zum Bewegen von Weichen und Schalten der Relais. ST4_version.000.hex für den Flashspeicher der ST4 ST4_version.001.hex für den EEPROM-Speicher der ST4.			
Version	Datum		
V0.01.07	03.03.2016	Freigabe der Firmware für Baugruppe ST4	
V0.02.00	24.11.2018	Bugfix in der Auskunftfunktion (zwei verschiedene Melderzahlen in Richtung PC gemeldet) bei angeschlossenem GBM16T.	
Bootloader			
Der Bootloader muss nur ausgetauscht werden im Fehlerfall, wenn er gelöscht wurde oder bei einem besonderen Bootloader-Update.			
	Version	Datum	Hinweise
	V0.04.01	16.01.2014	Freigabe des Bootloader für Baugruppe ST4

## LED-IO-24

<b>LED-IO-24 Baugruppe</b>		
<b>Firmware</b>		
Baugruppe mit 24 Ports (umschaltbare Eingänge / Ausgänge) und 2 Eingängen.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V2.02.04</a>	16.12.2017	Knoten meldet sich erst nach Reset an
<a href="#">V2.02.02</a>	11.02.2017	Portumschaltung von LED Ausgang auf Eingang; Unterstützung für Pullup bei Eingang; Eingang kann aktiv Low oder High konfiguriert werden; LED Ausgang gegen GND (gemeinsame Kathode) oder UB+ (gemeinsame Anode) konfigurierbar; Eingang als Input oder Belegtmelder konfigurierbar; Entprellzeit konfigurierbar; Haltezeit für Belegtmelder konfigurierbar
<a href="#">V2.01.11</a>	17.11.2016	erste freigegebene Version

## MobaList

<b>MobaList</b>		
<b>Firmware</b>		
Lichtsteuerung mit 24 Ausgängen und 2 Eingängen.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V2.02.10</a>	09.12.2018	Bugfix: Speicherüberlauf zwischen Stack und Data behoben, Fehler bei Neonflackern behoben.
<a href="#">V2.02.05</a>	17.02.2018	Bugfix: Bei MoBaList die mit V 2.02.04 rein gekommenen BM* Feature wieder entfernt.
<a href="#">V2.02.04</a>	16.12.2017	Bugfix: Knoten meldet sich erst nach Reset an
<a href="#">V2.00.03</a>	24.01.2014	Komprimierte Speicherung von Makros. Anzahl der Macroschritte reduziert auf 16 Einträge, nur noch 6 Begriffe je Accessory. Zusätzliche Stackabprüfung eingebaut, bei Stacküberschreitung gibt es Doppelblitze und der Knoten bleibt hart stehen.
<a href="#">V1.05.00</a>	14.10.2013	Es gibt ein weiteres Firmwaremodell (TURNOUT) mit anderer Aufteilung des Speicherplatzes.
<a href="#">V1.04.00</a>	24.07.2013	Im BiDiBus wurden fälschlich Nachrichten an einen Subknoten hinter einem Hub auf einer anderen Adresse interpretiert.
<a href="#">V1.03.09</a>	07.05.2013	Bugfix bei CV-read per MSG_VENDOR.
<a href="#">V1.03.09</a>	13.04.2013	MSG_LOGON_REJECTED wird ausgewertet (wichtig, wenn mehr als 32 Nodes am Bus sind).
<a href="#">V1.03.09</a>	17.03.2013	Bugfix bei Zahl der Macros je Accessory
<a href="#">V1.03.09</a>	31.10.2012	Fixed Interruptproblem on BiDiB, neu dazu: Accessory Mapping
<a href="#">V1.03.09</a>	14.10.2012	Fixed Init for Macro Size
<a href="#">V1.03.09</a>	24.06.2012	Initiale Version

## STμ

<b>STμ</b>			
<b>Firmware</b>			
4-fach Servodekoder mit Herzstückpolarisation und Lagerückmeldung. Der Bootloader ist der gleiche wie bei der One-Serie.			
	Version	Datum	Hinweise

<b>ST<math>\mu</math></b>			
<b>Firmware</b>			
	<a href="#">V0.01.06</a>	12.10.2015	Umstellung auf BiDiB-Protokoll 0.6
	<a href="#">V0.01.04</a>	12.01.2015	Initiale Version

## s88-BiDiB-Bridge

<b>s88-BiDiB-Bridge</b>		
<b>Firmware</b>		
Brücke zwischen dem BiDiBus und dem s88-Bus zur Einbindung existierender s88-Komponenten.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.06.00</a>	24.07.2013	Im BiDiBus wurden fälschlich Nachrichten an einen Subknoten hinter einem Hub auf einer anderen Adresse interpretiert.
<a href="#">V0.05.02</a>	02.06.2013	Speicherung der Melderanzahl mit CV und BiDiB-Feature. Debug-Ausgabe erweitert, dass alle Zustände gleichzeitig angezeigt werden. BiDiB-Befehle MSG_LOGON_REJECTED und MSG_SYS_RESET hinzugefügt.
<a href="#">V0.05.01</a>	07.05.2013	Bug im Zusammenhang mit der Hersteller ID behoben.

## NeoControl

Ansteuerung „vieler“ Lightports mittels WS2812 / WS2811.



Beim einem Wechsel der Firmware-Varianten (z.B. **neo\_ligh** nach **neo\_signal** oder **neo\_signal** nach **neo\_ews**) muss IMMER die komplette Firmware eingespielt werden. Also Flash und EEPROM.


<b>NeoControl Light/Signal</b>			
<b>Firmware</b>			
= EEPROM-Datei muss neu eingespielt werden. Ein Update ist nicht möglich. <b>Knoten vorher sichern</b> (Wizard)			
	Version	Datum	Hinweise
	<a href="#">V1.04.02</a>	04.08.2018	Alle Varianten (Light, Signal, Clock): Absicherung bei nicht zulässigen Werten in CV1023. Siehe <a href="#">NeoControl - Firmware</a> .
	<a href="#">V1.04.01</a>	25.04.2018	Neue Firmware-Variante Neo_Clock (siehe <a href="#">Beschreibung</a> ) Alle Varianten (Light, Signal, Clock): Beim Einschalten der NeoControl wurden bisher alle LPORT's, zum Test, kurz eingeschaltet. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Siehe <a href="#">NeoControl - Firmware</a> .
	<a href="#">V1.03.05</a>	18.12.2017	Knoten meldet sich möglicherweise erst nach Reset am Bus an. Es reicht, nur das Update einzuspielen. Siehe <a href="#">NeoControl - Firmware</a> . Signal und Light Variante.

NeoControl Light/Signal			
Firmware			
	V1.03.04	01.05.2017	Verhalten von Secure Acknowledge an die aktuelle Spec. angepasst. Dieses minimale Update ist wichtig, wenn Input-Ports als Belegtmelder konfiguriert werden. An der Funktionalität hat sich ansonsten nichts geändert. Siehe <a href="#">NeoControl - Firmware</a> . Signal und Light Variante.
!	V1.03.03	21.04.2017	Input als Belegtmelder mit Timestamp. Timestamp nur mit GBM Master 2.04.02 / IF2 V 2.04.03 oder höher. Siehe <a href="#">NeoControl - Firmware</a> . Signal und Light Variante.
	V1.02.07	04.03.2017	Siehe <a href="#">NeoControl - Firmware</a> . Signal und Light Variante.
	V1.02.05	11.01.2017	Siehe <a href="#">NeoControl - Firmware</a> . Signal und Light Variante.
!	V1.02.03	21.11.2016	Erste, freigegebene Version. Signal und Light Variante.
NeoControl_EWS			
Firmware			
!	= EEPROM-Datei muss neu eingespielt werden. Ein Update ist nicht möglich. <b>Knoten vorher sichern</b> (Wizard)		
	Version	Datum	Hinweise
	V1.00.01	18.04.2017	Siehe <a href="#">Firmware der NeoControl EWS</a>
!	V1.00.00	18.03.2017	Erste, freigegebene Version. EWS

## One-Serie

One-Serie		
OneHub-Firmware		
OneHub besteht aus dem Aufsteckmodul BiDiBOne und dem Addon-Modul OneIF.		
Version	Datum	Hinweise
V1.00.06	23.10.2015	Bugfix: Änderungen an den Interrupt-Prioritäten
V1.00.05	12.10.2015	Bugfix: own MSG_STALL could get lost, leading to a sequence error.
V1.00.04	27.04.2015	Ping-Antwort gemäß Spec V0.6
V1.00.02	16.09.2014	Fehlerkorrektur unbeabsichtigter Sleepmode.
V1.00.00	13.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
V0.01.03	29.08.2013	Added input detection (optional 8 inputs).
V0.01.01	10.07.2013	Initiale Version.
OneDMX-Firmware		
OneDMX besteht aus dem Aufsteckmodul BiDiBOne und dem Addon-Modul OneIF und kann als BiDiBus - DMX Interface für DMX512 Devices verwendet werden. Für den OneDMX gibt es unterschiedlichen Firmwaredateien im Download-Paket, diese werden mit <b>_STD für den BiDiBOne</b> und <b>_PLUS für den BiDiBonePlus</b> gekennzeichnet.		
Version	Datum	Hinweise
V3.00.00	13.12.2016	Backlights von 16 auf 64 erweitert
V2.00.01	11.03.2015	BiDiB V0.6, schnelles lesen der Konfiguration wird unterstützt
V2.00.00	24.11.2014	neue Konfigurationsmethode „config“ / manuelle Handbedienung über CV aktivierbar. (EEPROM muss mit getauscht werden)
V1.00.02	16.09.2014	Fehlerkorrektur unbeabsichtigter Sleepmode.



One-Serie		
<b>OneHub-Firmware</b>		
<a href="#">V1.00.00</a>	13.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
<a href="#">V0.03.01</a>	09.10.2013	
<a href="#">V0.02.02</a>	25.07.2013	Initiale Version.
<b>OneOC-Firmware</b>		
OneOC besteht aus dem Aufsteckmodul BiDiBone und dem Addon-Modul OneOC und bietet 20 massebezogene Rückmelder.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V2.02.02</a>	05.01.2018	Knoten meldet sich möglicherweise erst nach Reset am Bus an. Es reicht, das Update-File einzuspielen. Siehe <a href="#">hier</a> .
<a href="#">V2.02.01</a>	01.05.2017	Belegtmelder mit Timestamp. Es reicht, das Update-File einzuspielen. Siehe <a href="#">hier</a> .
<a href="#">V2.01.00</a>	12.12.2016	Div. Fehler behoben. Siehe <a href="#">hier</a> .
<a href="#">V2.00.03</a>	22.10.2016	Fehler behoben: Feature FEATURE_BM_SEACK_ON war nicht änderbar
<a href="#">V2.00.02</a>	19.05.2016	Div. Fehler behoben. Siehe <a href="#">hier</a> .
<a href="#">V1.00.05</a>	19.09.2014	Fehlerkorrektur unbeabsichtigter Sleepmode.
<a href="#">V1.00.02</a>	14.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
<a href="#">V0.02.01</a>	30.12.2013	Für jeden Port kann über eine CV eingestellt werde, bei welchem Pegel (high/low) eine Belegtmeldung ausgelöst wird. Der Anwender kann eine Knoten-Bezeichnung abspeichern.
<a href="#">V0.01.06</a>	02.11.2013	Feature FEATURE_BM_SIZE ist jetzt fest auf 20 eingestellt.
<a href="#">V0.01.05</a>	21.10.2013	Initiale Version.
<b>OneControl-Firmware</b>		
OneControl besteht aus dem Aufsteckmodul BiDiBone und dem Addon-Modul OneControl und bietet Funktionen zum Schalten, Bewegen und Melden.		
Für die OneControl gibt es unterschiedlichen Firmwaredateien im Download-Paket, diese werden mit <b>_STD für den BiDiBone, _PLUS für den BiDiBonePlus</b> und ab Version 01.03.04 mit <b>_PLUS_OCCU für den BiDiBonePlus mit GBM16T-Anschluss</b> gekennzeichnet.		
Version	Datum	
<a href="#">V3.00.14</a>	16.09.2018	neuer Porttyp: Schaltausgang-Paar, Spulenschutz, Unterteilung der Firmware nach Anzahl Makros und GBM16T Unterstützung
<a href="#">V2.03.02</a>	30.12.2017	Bugfix: Knoten meldet sich erst nach Reset an
<a href="#">V2.03.01</a>	26.01.2017	MSG-LED auf Stell- und Eingabebefehle je Makroschritt umgestellt; ID-LED (rot) auf Fehlerausgabe umgestellt; Fehler beim Schreiben des (letzten) Accessory-Status behoben; Fehlerausgabe bei Accessorys bei jedem fehlerhaften Aufruf; Letzter Accessory-Fehler wird gemeldet; Vorbelegung des Partners beim PairedCoil auf Nachbarn (XOR 1)
<a href="#">V2.02.02</a>	24.07.2016	Konfigurierbarer Zustand der Accessorys beim Starten. Dadurch stehen nur noch 7 statt 8 Aspekte zur je Accessory Verfügung. Unterstützung BiDiB-Protokoll 0.7 mit dem BiDiB-Befehl: „MSG_LC_PORT_GET_ALL“ Bug-Fix: Lange Namen führten zum Absturz der Firmware, Heftiges Prellen an den Eingängen führte zum „Einfrieren“ der Eingänge
<a href="#">V2.01.02</a>	14.02.2016	Beta-Version  Behebung eines Fehlers bei der Verarbeitung des BiDiB-Protokolls für das „flache“ Portmodell (Typ war nötig.)
<a href="#">V2.00.06</a>	26.10.2015	Behebung zweier Fehler in der Übernahme von Konfigurationsvariablen (PairedCoil, output type)
<a href="#">V2.00.04</a>	09.10.2015	Umstellung auf BiDiB-Protokoll 0.6, Einführung abhängiger Power-Ausgänge (siehe Wiki: Anwendungsmöglichkeiten, Kapitel Doppelspule/Paired-Coil)



**OneControl-Firmware**

<a href="#">V1.03.06</a>	18.03.2015	Behebung eines Problems mit der Makrobearbeitung von Eingängen. Anforderung für Neustart nach gravierender Umkonfiguration der GPIO (z.B. Ein-/Ausgang). Die Version unterstützt das aktuelle BiDiB-Protokoll 0.5.
<a href="#">V1.03.05</a>	01.03.2015	Fehlerkorrektur: Ein Fehler innerhalb eines Accessorys wird jetzt an den Host gesendet. Die Version unterstützt das aktuelle BiDiB-Protokoll 0.5.
<a href="#">V1.03.04</a>	01.01.2015	Implementierung der GBM16T-Anbindung, Blinken bei Fehler vereinfacht, interne Umstrukturierung
<a href="#">V1.02.02</a>	09.11.2014	Fehlerkorrektur Lage-Rückmeldemodul.
<a href="#">V1.02.00</a>	16.09.2014	Fehlerkorrektur unbeabsichtigter Sleepmode.
<a href="#">V1.00.16</a>	26.06.2014	Firmware mit dem Makrobefehl „Servobewegung abwarten“ erweitert.
<a href="#">V1.00.15</a>	08.05.2014	Behebung eines Problems beim Importieren der Knoten-Konfigurationsdaten (Löschen der CV-Werte der Powerausgänge). Korrektes Speichern der Daten ins EEPROM.
<a href="#">V1.00.13</a>	22.04.2014	Behebung eines einmaliges Prellens nach einem Power ON für die Powerausgänge.

**OneServoTurn-Firmware**

OneServoTurn besteht aus dem Aufsteckmodul BiDiBone und dem Addon-Modul OneServoTurn und bietet Funktionen zum Schalten, Bewegen und Melden.  
Für den OneServoTurn gibt es unterschiedlichen Firmwaredateien im Download-Paket, diese werden mit **\_STD für den BiDiBone** und **\_PLUS für den BiDiBonePlus** gekennzeichnet.

Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.01.07</a>	28.04.2016	Added feature: start state of accessory is selectable: none, last aspect, default aspect. Bugfix: internal handling of GBM16T could block messages (now fixed)
<a href="#">V0.01.06</a>	11.10.2015	Bugfix: MSG_CONFIGX:GET_ALL always reported the full set of ports.
<a href="#">V0.01.05</a>	27.04.2015	hinzu: Schnellabfrage mit CONFIGX_GETALL
<a href="#">V0.01.04</a>	11.01.2015	Freigabeversion

**OneDriveTurn-Firmware**

OneDriveTurn besteht aus dem Aufsteckmodul BiDiBone und dem Addon-Modul OneDriveTurn und bietet Funktionen zum Schalten, Bewegen und Melden.  
Für den OneDriveTurn gibt es unterschiedlichen Firmwaredateien im Download-Paket, diese werden mit **\_STD für den BiDiBone** und **\_PLUS für den BiDiBonePlus** gekennzeichnet.

Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V3.00.14</a>	16.09.2018	neuer Porttyp: Schaltausgang-Paar, Unterteilung der Firmware nach Anzahl Makros und GBM16T Unterstützung
<a href="#">V1.04.02</a>	30.12.2017	Bugfix: Knoten meldet sich erst nach Reset an
<a href="#">V1.04.01</a>	26.01.2017	ID-LED auf Stell- und Eingabebefehle je Makroschritt umgestellt; MSG-LED (rot) auf Fehlerausgabe umgestellt; Fehler beim Schreiben des (letzten) Accessory-Status behoben; Fehlerausgabe bei Accessorys bei jedem fehlerhaften Aufruf; Letzter Accessory-Fehler wird gemeldet; Vorbelegung der Motorausgänge auf Impulsbetrieb
<a href="#">V1.03.02</a>	24.07.2016	Konfigurierbarer Zustand der Accessorys beim Starten. Dadurch stehen nur noch 7 statt 8 Aspekte je Accessory zur Verfügung. Unterstützung BiDiB-Protokoll 0.7 mit dem BiDiB-Befehl: „MSG_LC_PORT_GET_ALL“, Bug-Fix: Lange Namen führten zum Absturz der Firmware, Heftiges Prellen an den Eingängen führte zum „Einfrieren“ der Eingänge
<a href="#">V1.02.00</a>	14.02.2016	Behebung eines Fehlers bei der Verarbeitung des BiDiB-Protokolls für das „flache“ Portmodell (Typ war nötig.)
<a href="#">V1.01.07</a>	14.11.2015	Behebung eines Fehlers beim Speichern der Makros in der GBM16T-Variante
<a href="#">V1.01.06</a>	14.10.2015	Behebung eines Problems mit Fehlermeldungen bei Accessories

OneControl-Firmware		
<a href="#">V1.01.05</a>	05.10.2015	erste freigegebene Version
Update-Bootloader		
Zum Aktualisieren einer Baugruppe die bereits über einen Bootloader verfügt.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.04.01</a>	16.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
Bootloader		
Zum initialen Beschreiben einer Baugruppe mittels Programmers.		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V0.04.01</a>	16.01.2014	BiDiBus-Timing an Spezifikation 2014 angepasst.
<a href="#">V0.02.00</a>	27.07.2013	Im BiDiBus wurden fälschlich Nachrichten an einen Subknoten hinter einem Hub auf einer anderen Adresse interpretiert.

## Ready-Line Produkte

### ReadyHub

ReadyHub-Firmware		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V*,**,**</a>	17.10.2018	Initiale Version

### ReadyRS

ReadyRS-Firmware		
Version	Datum	Hinweise
<a href="#">V 1.01.00</a>	17.10.2018	Initiale Version

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - BiDiB Wiki

Permanent link:

<https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=firmwareuebersicht&rev=1545355370>

Last update: **2018/12/21 02:22**

